

生産終了品・代替品互換表

生産終了品	推奨代替品
温度計	
コンパ外温度計 PM195024	なし
コンパ外温度計 PM295013 4~20mA出力付	なし
温度計 LED199(±50℃)	NR7TH ※90mm角変換アダプタが必要、奥行86mm程度必要
温度計 LED199(0/50℃)	NR7TH ※90mm角変換アダプタが必要、奥行86mm程度必要
温度計 LED199(0/100℃)	NR7TH ※90mm角変換アダプタが必要、奥行86mm程度必要
記録計付温湿度計	
記録計付温度計 T-Recorder	なし
記録計付温湿度計 T-Recorder	なし
サーミスタ温度調節計	
パネル形温度調節計 サーミー TYK131(-15/35℃)	DG3000 ※但し、外形寸法が異なります
パネル形温度調節計 サーミー TYK131(0/50℃)	DG3000 ※但し、外形寸法が異なります
パネル形温度調節計 サーミー TYP131(-15/35℃)	なし
パネル形温度調節計 サーミー TYP131(0/50℃)	なし
パネル形温度調節計 テジマック DGP121(±50℃)	DG3000 + DGP互換パネルアダプタ
パネル形温度調節計 テジマック DGP121(0/50℃)	DG3000 + DGP互換パネルアダプタ
パネル形温度調節計 テジマック DGP121(0/99℃)	DG3000 + DGP互換パネルアダプタ
パネル形温度調節計 テジマック DGK121(±50℃)	DG3000 ※外形寸法が異なります
パネル形温度調節計 テジマック DGK121(0/50℃)	DG3000 ※外形寸法が異なります
パネル形温度調節計 テジマック DGK121(0/99℃)	DG3000 ※外形寸法が異なります
壁掛形温度調節計 KCM9231(±50℃)	DG3000 ※外形寸法が異なります
壁掛形温度調節計 KCM9231(±25℃)	DG3000 ※外形寸法が異なります
壁掛形温度調節計 KCM9231(0/50℃)	DG3000 ※外形寸法が異なります
デフロスト付温度調節計 PCM325003(±50℃)	MD-Ⅱサーモスタットシステムユニット
DIN規格温度調節計	
パネル形温度調節計 UXMA221(0/50℃)	NR7
パネル形温度調節計 UXA421(0/300℃)	NR7
パネル形温度調節計 UXA421(0/400℃)	NR7
パネル形温度調節計 UXA421(0/800℃)	NR7
パネル形温度調節計 UEⅡ221(±90℃)	NR7
パネル形温度調節計 UEⅡ221(0/299℃)	NR7
パネル形温度調節計 UEⅡ421(0/399℃)	NR7
パネル形温度調節計 LXMA221(±50℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LXMA221(0/50℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LXMA221(0/100℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LXMA221(0/200℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LXMA421(0/400℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LXME221(±50℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LXME221(0/50℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LXME221(0/100℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LXME421(0/400℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LDⅡA221(Pt) (±50℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LDⅡA221(Pt) (0/50℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LDⅡA221(Pt) (0/100℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LDⅡA221(Pt) (0/200℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LDⅡA421(熱電対) (0/400℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LDⅡE221(Pt) (±50℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LDⅡE221(Pt) (0/50℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LDⅡE221(Pt) (0/100℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LDⅡE221(Pt) (0/200℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 LDⅡE421(熱電対) (0/400℃)	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形温度調節計 AX-4	NR4
パネル形温度調節計 AX-7	NR7
パネル形温度調節計 AX-9	NR7 ※90mm角変換アダプタが必要
湿度調節計	
パネル形湿度調節計 HXMA121 (45/70℃)	NR7H+HS5 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形湿度調節計 HXMA121 (5/20℃)	NR7H+HS5 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形湿度調節計 HXMA121 (15/35℃)	NR7H+HS5 ※90mm角変換アダプタが必要

パネル形湿度調節計 HXMA121 (30/50°C)	NR7H+HS5 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形湿度調節計 HXME121 (5/20°C)	NR7H+HS5 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形湿度調節計 HXME121 (15/35°C)	NR7H+HS5 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形湿度調節計 HXME121 (30/50°C)	NR7H+HS5 ※90mm角変換アダプタが必要
パネル形湿度調節計 MH121-10(10/15°C) 水入 縦 鉄	なし
パネル形湿度調節計 MH121-30(10/15°C) 水入 横 SUS	なし
パネル形湿度調節計 MH121-A0 高分子センサ対応	なし
パネル形湿度調節計 MH121-A1(0/50°C) 対応センサHS1-3	なし
パネル形湿度調節計 DGHK221-HS21 2位置 (-10/50°C)	DGHK221-1
パネル形湿度調節計 DGHP221-HS21 2位置 (-10/50°C)	DGHP221-1
パネル形湿度調節計 DGHK231-HS21 3位置	なし
パネル形湿度調節計 DGHP231-HS21 3位置	なし
パネル形湿度調節計 DGHK231-HS1(1.2) 3位置 4~20mA出力付	なし
パネル形湿度調節計 DGHP231-HS1(1.2) 3位置 4~20mA出力付	なし
パネル形湿度調節計 AX7-H	NR7H
パネル形湿度調節計 AX9-H	NR7H ※90mm角変換アダプタが必要
超音波加湿器	
加水器 ND282形(別名:SN-3000)	なし
超音波加湿器 NP758-41	霧風 6型 ※外形寸法が異なります
超音波加湿器 NP758-42	霧風 6型 ※外形寸法が異なります
超音波加湿器 NP758-61	霧風 6型 ※外形寸法が異なります
超音波加湿器 NP758-62	霧風 6型 ※外形寸法が異なります
農業機器	
マイキング2000	マイキング2200
センシブル2000	マイキング2200
テンソウテックIV	なし
テンソウテック	なし
バイオドリーマー	バイオドリーマー II
CO2コントローラ	
CO2コントローラ NP665-01 0/4750ppm	CO2コントローラ NP1011 0/10,000ppm
CO2コントローラ NP665-02 0/4750ppm	CO2コントローラ NP1011 0/10,000ppm
CO2コントローラ デメテル 0/5000ppm	CO2コントローラ NP1011 0/10,000ppm ※伝送出力が異なります
CO2コントローラ デメテルS	CO2コントローラ NP1011 0/10,000ppm
ポータブルCO2計 デメテルポータブル	CO2コントローラ NP1011 0/10,000ppm
CO2コントローラ デメテルII NT1000 帝人製	CO2コントローラ NP1011 0/10,000ppm
CO2コントローラ NP1003 チノ製 0/5000ppm 4/20mA出力付	CO2コントローラ NP1011 0/10,000ppm
CO2コントローラ NP1011 チノ製 0/5000ppm 4/20mA出力付	CO2コントローラ NP1011 0/10,000ppm
通報装置	
NP635	なし
テレモ96 NP637	なし
きのこコンピューター制御	
NN-System	なし
汎用コントローラ	
PCM225003 ホイロ制御盤	なし
環境制御機器	
エアマット	なし
エアテック	なし
テオト BCL101	なし
Nature BCL107	Nature BCL110 ※取付寸法、外形寸法が一部異なります
Nature BCL108	Nature BCL111 ※取付寸法、外形寸法が異なります
Nature BCL109	Nature BCL110 ※取付寸法、外形寸法が一部異なります
分級装置・その他	
液体サイクロン SP-25	なし
竹炭窯 NB2-1	なし
竹炭窯台車 NB2-2	なし